



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре

Красногвардейская ул., д. 34,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, 681013

Директору
МОУ ДО "ЦВР "Юность"

Русаковой А.Л.

ул. Вокзальная, д. 80/3,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, 681032

2-02-2024/Прдп268-24-20080003

01.03 2024

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой города проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность» (далее – МОУ ДО "ЦВР "ЮНОСТЬ"), в которых планируется организация избирательных участков № 279, 318, 330, в период проведения выборов Президента Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППРФ от 16.09.2020 № 1479), лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

На основании п.20 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее – Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806), проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или

АГ 307452

Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре
№ 2-02-2024/Прдп268-24-20080003

служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно. Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности

Проверкой установлено, что в нарушение п. 3 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, п. 20 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 на объекте защиты (избирательный участок № 279) не организовано проведение противопожарных инструктажей для работников с разделением теоретической и практической частей на этапы, по окончании которых проводится проверка знаний и умений.

В соответствии с пп. «к» п. 16 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Проверкой установлено, что в нарушение пп. «к» п. 16 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты (избирательный участок № 279) под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов.

В соответствии с п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 14 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты (избирательный участок № 279) не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.

В соответствии с п. 5, ст. 52, ч.6 ст. 134, табл. №№ 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются; область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени

огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются

Проверкой установлено, что в нарушение п. 5, ст. 52, ч.6 ст. 134, табл. №№ 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ *на объекте защиты (избирательный участок № 279) покрытие полов в зальном помещении (спортивный зал) не имеет технической документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1 (не предоставлены на обозрение).*

В соответствии с пп. «г» п. 27 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

Проверкой установлено, что в нарушение пп. «г» п. 27 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 *на объекте защиты (избирательный участок № 279) «При эксплуатации эвакуационных путей допущено снятие дверей в лестничной клетке (1 и 2 этажи).*

В соответствии п. 3 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8, прил. № 5 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (далее ППРФ от 01.09.2021 № 1464) защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

В соответствии

Проверкой установлено, что в нарушение п. 3 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8, прил. № 5 ППРФ от 01.09.2021 № 1464 *на объекте защиты (избирательный участок № 279) помещения второго этажа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (отсутствуют звуковые оповещатели).*

В соответствии п. 3 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8, прил. № 5 ППРФ от 01.09.2021 № 1464 защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение

эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 3 ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 8, прил. № 5 ППРФ 01.09.2021 № 1464 (избирательные участки №№ 318, 330) на объекте защиты помещения второго этажа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (отсутствуют звуковые оповещатели).

На основании п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

На основании п. 54 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Проверкой установлено, что в нарушение п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 54 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты (избирательные участки №№ 318, 330) над эвакуационным выходом в зальном помещении неисправен световой оповещатель "Выход".

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Согласно п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее - СП 1.13130), не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания 6 и более человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из

двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4;

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;

- помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;

- помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130 *на объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (кабинет вокала, участок 318), предназначенном для проведения выборов отсутствует 2 эвакуационный выход.*

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.7 СП 1.13130 *на объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (участок 330), предназначенном для проведения выборов отсутствует 2 эвакуационный выход.*

В силу п. 5 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним из следующих способов: применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации.

На основании ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в

зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 5 ст. 52, ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона № 123-ФЗ на объекте защиты (избирательные участки №№ 318, 330) покрытие полов (линолеум) в зальных помещениях не имеет технической документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1 (не предоставлены на обозрение).

Также на объекте защиты покрытие полов (линолеум) на путях эвакуации (коридоры) не имеет технической документации, подтверждающей показатели пожарной опасности не более В2, Д3, Т2, РП2 (не предоставлены на обозрение).

На основании п. 14 ППРФ от 16.09.2020 № 1479, руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для samozакрывания.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 14 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания.

На основании пп. «д» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППРФ от 16.09.2020 № 1479), запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Проверкой установлено, что в нарушение пп. «д» п.35 ППРФ от 16.09.2020 № 1479 на объекте защиты в помещении (смежном с участком 318) используется нестандартный (самодельный) электрический удлинитель для питания электроприборов.

При этом в соответствии с п.п. 2, 15, 16 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии

с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.ч. 1, 2, 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность и др. Организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Таким образом, в нарушение ч.ч. 1, 2, 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ учреждением не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Данные нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками МБУ ДО "СШОР № 1", а также в результате отсутствия должного контроля и требовательности к подчиненным со стороны руководства, и могут привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан в период проведения выборов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.
3. Принять конкретные меры к недопущению в дальнейшем нарушений требований норм федерального законодательства, указанных в представлении
4. О месте и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре для решения вопроса об обеспечении участия представителя.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре в установленный законом месячный срок с приложением копий подтверждающих документов.

Заместитель прокурора города
Дербишина А.Д., 89098733355

 Н.В. Иванова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861807

Владелец Русакова Анжелика Львовна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025